



**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA TRATTO INIZIALE**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA SEZIONI STATO DI FATTO**

Sezione 01      Sezione 02

Sezione	01	02
Profilo	1:100	1:100
Scala	1:100	1:100
Coordinate	1000000	1000000
Altitudine	1000000	1000000
Area	1000000	1000000
Perimetro	1000000	1000000
Volume	1000000	1000000
Superficie	1000000	1000000
Perimetro	1000000	1000000
Volume	1000000	1000000
Superficie	1000000	1000000

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA SEZIONI STATO DI FATTO**

Sezione 06      Sezione 09

Sezione	06	09
Profilo	1:100	1:100
Scala	1:100	1:100
Coordinate	1000000	1000000
Altitudine	1000000	1000000
Area	1000000	1000000
Perimetro	1000000	1000000
Volume	1000000	1000000
Superficie	1000000	1000000
Perimetro	1000000	1000000
Volume	1000000	1000000
Superficie	1000000	1000000

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA SEZIONI STATO DI FATTO**

Sezione 11

Sezione	11
Profilo	1:100
Scala	1:100
Coordinate	1000000
Altitudine	1000000
Area	1000000
Perimetro	1000000
Volume	1000000
Superficie	1000000
Perimetro	1000000
Volume	1000000
Superficie	1000000

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA SEZIONI STATO DI FATTO**

Sezione 12

Sezione	12
Profilo	1:100
Scala	1:100
Coordinate	1000000
Altitudine	1000000
Area	1000000
Perimetro	1000000
Volume	1000000
Superficie	1000000
Perimetro	1000000
Volume	1000000
Superficie	1000000

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA SEZIONI STATO DI FATTO**

Sezione 14

Sezione	14
Profilo	1:100
Scala	1:100
Coordinate	1000000
Altitudine	1000000
Area	1000000
Perimetro	1000000
Volume	1000000
Superficie	1000000
Perimetro	1000000
Volume	1000000
Superficie	1000000

**PONTE CANALE ROGGIA MARCHESINA SU CGB ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**CANALE GENERALE DI BONIFICA ANCORA**

**Consorzio Bonifica mzza Bassa Lodigiana**  
 Lodi: Via Nino Dall'Oro n° 4 - tel. 0371/420189 fax 0371/50393

Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione cicile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22 novembre 2014 (OCDFC 03/03/2015 N. 226)  
 Intervento 28E - Allegato E - scheda rasda n° 19178

ORIO LITTA - MORGANA VENERE - MARCHESINA  
 EROSIONE ARGINE TRA MORGANA VENERE E MARCHESINA, FRANE SP 206, FRANE ROGGIA VENERE, CEDIMENTO PARATOIA MARCHESINA - RIPRESA DELLE FRANE - RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO - FORMAZIONE DIFESA IDRAULICA

**PROGETTO ESECUTIVO**

**TAV. 02** PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONI DELLO STATO DI FATTO

Edizione: Luglio 2016      Il Presidente: Ettore Grecchi

Il responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Marco Chiesa      I progettisti: Dott. Ing. Marco Chiesa - Dott. Ing. Andrea Mazzi